

江別市立小中学校の耐震化実施状況

(平成21年3月現在)

学校名	建物区分	建設年	耐震診断	実施設計	耐震改修	耐震性	H21実施予定 (H20一次・二次 補正分を含む)
江別小学校	校舎	S28					
	屋体	S33					
江別第二小学校	校舎	S25					
	屋体	S60				○	
江別第三小学校	校舎	S26					耐震診断
	屋体	H2				○	
豊幌小学校	校舎	H4				○	
	屋体	S59				○	
江別太小学校	校舎	S42					
	屋体	S51					
大麻小学校	校舎	S31					耐震診断
	屋体	H3				○	
対雁小学校	校舎	S47	○	不要	不要	○	
	屋体	S62				○	
野幌小学校	校舎	H8				○	
	屋体	H8				○	
角山小学校	校舎	S40					
東野幌小学校	校舎	S38					耐震診断
	屋体	H5				○	
大麻東小学校	校舎	S44	○				実施設計
	屋体	S44	○				
大麻西小学校	校舎	S46	○	○	不要	○	
	屋体	S46	○	○			耐震改修
中央小学校	校舎	S51	○	○	○	○	
	屋体	S51	○	○	○	○	
大麻泉小学校	校舎	S52	○	○	○	○	
	屋体	S52	○	○	○	○	
野幌若葉小学校	校舎	S59				○	
	屋体	S58				○	
北光小学校	校舎	S61				○	
	屋体	S60				○	
文京台小学校	校舎	S62				○	
	屋体	S61				○	
いずみ野小学校	校舎	H9				○	
	屋体	H9				○	
上江別小学校	校舎	H11				○	
	屋体	H11				○	
江別第一中学校	校舎	S25					
	屋体	H4				○	
江別第二中学校	校舎	S35	○				実施設計
	屋体	H7				○	
江別第三中学校	校舎	S36	○	○			耐震改修
	屋体	H6				○	
野幌中学校	校舎	S54	○	○	○	○	
	屋体	S54	○	○	○	○	
角山中学校	校舎	S56				○	
	屋体	S53					
江北中学校	校舎	S41					
大麻中学校	校舎	S43	○	○	○	○	
	屋体	S43	○	○	○	○	
大麻東中学校	校舎	S54	○	○	○	○	
	屋体	S54	○	○	○	○	
江陽中学校	校舎	S58				○	
	屋体	S57				○	
中央中学校	校舎	H5				○	
	屋体	H5				○	

昭和56年6月建築基準法改正後の建物

	施設数	耐震化済	率
校舎	29	17	58.62%
屋体	28	23	82.14%

※ 江別小学校・江別第二小学校・江別第三小学校・大麻小学校・江別第一中学校のレンガ校舎部分及び角山小学校の木造部分は、国の耐震化事業による補強工事ではなく、改築などによる耐震化が必要である。